



CAMINAMOS JUNTOS HACIA LA EXCELENCIA EN UN TERRITORIO DE PAZ



Popayán, 08 Febrero de 2023

Señor:

Osvaldo de la Rosa Tórrez  
Representante legal de Distribuciones Romy LTDA  
Cra 42F # 75B – 124, local 6  
Telefono: 3606783  
Baranquilla Colombia

8/02/2023.  
Distribuciones  
**ROMY LTDA.**  
Nit. 802017793 - 6

Cordial saludo

En calidad de supervisoras del contrato electrónico No. 345 de 2022, suscrito entre Distribuciones Romy LTDA y el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, se presentan las siguientes novedades, las cuales fueron evidenciadas junto con el Ingeniero Carlos Molina, quien estuvo a cargo del proceso de capacitación para la correcta operación de los equipos.

1. Tanque de parafina. Marca: NR, Modelo: MULTISTIMGALV. Cantidad: 1

Se hace devolución del equipo, el ingeniero Carlos Molina lo retira, dado que se evidencian fracturas en la pasta y hundimientos en el contenedor interno.

2. POLEA MIEMBRO SUPERIOR Marca: NR, Modelo: ME-P05F. Cantidad: 1

La especificación descrita a continuación no es evidente en el equipo, sin embargo hizo parte de la subsanación en el proceso de evaluación. El equipo se deja en el servicio a la espera de respuesta por parte del contratista.

Item 3 FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE

3. ULTRASONIDO, Marca: HTM, Modelo: EL-U04B, Cantidad: 1

Las especificaciones descritas a continuación no son evidentes en el equipo, sin embargo hicieron parte de la subsanación en el proceso de evaluación. El equipo se deja en el servicio a la espera de respuesta por parte del contratista.

Item 4 UNIDAD BASE PARA ULTRASONIDO DE DOS CANALES

Item 5 INCLUIR MODULO DE ULTRASONIDO Y MÍNIMO 4 SONDAS

Item 9 CARRO DE SISTEMA ULTRASONIDO

Item 11 CON PANTALLA TACTIL LCD A COLOR

Item 13 BIBLIOTECA DE IMÁGENES ANATOMICAS

Item 15 INCLUIR CARRO DE TRANSPORTE

4. ELECTROESTIMULADOR DE ULTRASONIDO, Marca: HTM, Modelo: SONIC COMPACT MAXX, Cantidad: 2

VIGILADO Supersalud   
Unidad de Atención al Usuario - Bogotá, D.C.  
Línea gratuita: 01 8000 1111

Pensando en ti, con lo mejor de mí  
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E  
Calle 15 No. 17 A - 196 La Ladera, Tel: 8211721-8309780 Telefax: 8381151  
Página: [www.hosusana.gov.co](http://www.hosusana.gov.co)  
Popayán, Cauca - Colombia



La especificación descrita a continuación no son evidentes en el equipo, sin embargo hicieron parte de la subsanación en el proceso de evaluación. El equipo se deja en el servicio a la espera de respuesta por parte del contratista.

- Item 4 CON PANTALLA TACTIL LCD A COLOR
- Item 6 PERMITE CONSTRUIR MODULARMENTE APLICACIONES PARA ULTRASONIDO-ELECTROESTIMULACION-EMG-LASER
- Item 7 INCLUIR CARRO DE TRANSPORTE
- Item 11 CON BIBLIOTECA ANATOMICA, QUE ILUSTRE DIFERENTES PATOLOGIAS
- Item 15 PUEDE TRATAR VARIOS PACIENTES AL MISMO TIEMPO
- Item 16 CON PUERTO USB PARA ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y TRANSFERENCIAS DE DATOS DEL PACIENTE

5. LASER TERAPÉUTICO, Marca: NR, Modelo: EL-L01B, Cantidad: 1

La especificación descrita a continuación no es evidente en el equipo, sin embargo hizo parte de la subsanación en el proceso de evaluación. El equipo se deja en el servicio a la espera de respuesta por parte del contratista.

- Item 5 CARRO DE SISTEMA DE LASER TERAPEUTICO

6. MOTOR CIRUGIA DE MANO, Marca: STRYKER, Modelo: SYSTEM 8, Cantidad: 1

La especificación descrita a continuación no es evidente en el equipo, sin embargo hizo parte del proceso de evaluación.

- Item 3 CABEZAL PORTABROCAS PORTAHERRAMIENTAS TIPO JACOBS Y LA BANDEJA

7. ESTERNOTOMO, Marca: STRYKER, Modelo: SYSTEM 8, Cantidad: 1

La especificación descrita a continuación no es evidente en el equipo, sin embargo hizo parte del proceso de evaluación.

- Item 4 SOPORTE PARA MOTOR O LA BANDEJA

8. ELECTROCARDIOGRAFO, Marca COMEN, Modelo: H3, Cantidad:

La especificación descrita a continuación no es evidente en el equipo, sin embargo hizo parte del proceso de evaluación.

- Item 13 CARRO DE TRANSPORTE

9. LARINGOSCOPIO, Marca COMEN, Modelo: H3, Cantidad

A este equipo le Faltan las valvas curvas No. 0, 00,1 y valva recta No. 00.

10. Respecto a las obligaciones generales dadas en el contrato, se solicita de nuevo la siguiente información

- a) Entregar documento de garantía mínima de dos años contra defectos de fabricación, errores en la instalación o capacitación no adecuada sobre el equipo objeto de la contratación.



CAMINAMOS JUNTOS HACIA LA EXCELENCIA EN UN TERRITORIO DE PAZ




- b) Entregar el plan de capacitación dirigida por el personal certificado por el representante de la marca ofertada en Colombia, en el correcto manejo del equipo, dirigida a personal técnico y asistencial del Hospital (Una capacitación a la entrega, la siguiente al mes de instalación, otra a los tres meses, otra al año, otra a los dos años, dicho plan debe adherirse al procedimiento de capacitación del hospital).
- c) Entregar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos para el período de garantía con la frecuencia recomendada por el fabricante,
- d) Entregar informe de control de calidad, cálculo de blindajes, informe de pruebas iniciales, estudio radiométrico del equipo por una empresa legalmente constituida y con licencia de protección radiológica y control de calidad expedida por el Ministerio de Salud y Protección, para el equipo de Rayos X marca Carestream.
- e) Entregar certificado de fecha de fabricación de los equipos y tiempo de vida útil del mismo
- f) Entregar Certificados de calibración para los equipos que pesan, miden o cuentan.
- g) Entregar video demostrativo de funcionamiento de los equipos
- h) Entregar Protocolo de limpieza y desinfección de los equipos

Respetuosamente se solicita dar respuesta al presente requerimiento en los tres días siguientes.

Atentamente,



Beatriz Elena Anacona Zemanate  
Profesional Universitario de Mantenimiento



Dalls Javeny Muñoz  
Profesional Universitario de Suministros